







# Paramétrages pour le levé en précision centimétrique avec Centipède + Qfield

## 1/ Préparation du projet Qfield sur QGIS

Choix d'un fond plan – ex : OpenStreetMap

Choix d'une projection – ex : CC48

Création des couches de levé :

Pour récupérer les valeurs issues du levé topo centimétrique corrigé RTK, utiliser les paramétrages suivants :

Q Propriétés de la couche — couche_levé_points_00 — Champs										
Q										
(i) î	Id 4	•	Nom	Alias	Туре	Type identifié	Longueur	Précision	Commentaire	
3.	123 (	0	fid		qlonglong	Integer64	0	0		
	abc	1	nom		QString	String	80	0		
~	1.2	2	x		double	Real	0	0		
abc	1.2	3	у		double	Real	0	0		
abo	1.2	4	z		double	Real	0	0		
<	1.2	5	precision		double	Real	0	0		

+ complément dans la rubrique « Défauts » pour chercher les valeurs tirées du levé DGPS (NMEA) :

Q Proj	riétés de la couche — couche_levé_points_00 — Formulaire d'attributs	
Q	Génération automatique	<ul> <li>Show Form on Add Feature (global settings)</li> </ul>
1	Contrôles disponibles • Fields	▼ Général
3	123 fid <sup>abc</sup> nom	Alias
*	1.2 x 1.2 y	Commentaire V Éditable Étiquette au sommet
abc	1.2 z 1.2 precision	▼ Type d'outil
abc	▼ Autres outils	Édition de texte
♦	Widget QML Widget HTML	Multi-ligne
		▼ Contraintes
		Non nu Renforcer la contrainte non null
••		Unique Renforcer la contrainte de valeur unique
e i		Expression Expression
$(\mathbf{\hat{o}})$		Description de l'expression
<u> </u>		Renforcer la contrainte par expression
-		▼ Défauts
*		Valeur par défaut 🗴 🚳 🛛
		Aperçu 1226152,3919702687
8		✓ Appliquer la valeur par défaut sur la mise à jour

Pour **x** : \$x

Pour **y** : \$y

Pour z : z(@position\_coordinate)

Pour **precision** : @position\_horizontal\_accuracy

Autres : voir doc Qfield « GNSS and precision measurement »

https://qfield.org/docs/prepare/gnss.html

Ce projet et ses couches sont à transférer dans un répertoire de la mémoire téléphone portable.

## 2/ Préparation du matériel :

Ici : utilisation d'une antenne + rover Sparkfun RTK Surveyor + téléphone portable connecté à internet (possibilité tablette).

Sur le téléphone ou la tablette :



Télécharger/installer l'application Qfield

https://qfield.org/docs/fr/install/index.html



Télécharger/installer l'application **NTRIP Lefebure** qui gère l'antenne et la correction centimétrique (ici Centipède) et fournit la donnée.

### Sélection de NTRIP Lefebure comme application de position fictive :

Dans le téléphone, activer « l'option développeur » dans Androïd (documentation disponible sur internet).

Ensuite, dans Paramètre > Option pour les développeurs >Sélectionner l'application de position fictive > choisir **Lefebure NTRIP Client**, proposé dans la liste.

## Paramétrages dans Lefebure NTRIP Client :





### 3/ Utilisation de Qfield comme carnet de terrain pour le levé :

1° Allumer le Rover Sparkfun.

2° Démarrer l'application NTRIP Lefebure et l'activer.

Le logiciel se connecte via le bluetooth au Rover et compile données satellitaires et correction RTK Centipède pour produire des mesures centimétriques.

3° Démarrer l'application Qfield.

#### Dans QField :

Ouvrir le projet préparé sur QGIS + couches associées.

Pour le levé :



Dans l'onglet en haut à gauche, accéder aux couches du projet, sélectionner celle sur laquelle on va ajouter les points et activer le mode numérisation avec le symbole « crayon ».



Revenir sur la carte, le levé s'effectue en utilisant 🚩 et en validant position avec 🔛

Si la précision ne respecte pas le minima (voir paramétrages = pastille rouge) le point à lever ne peut pas être validé.

Quand la précision est satisfaisante, la pastille passe au vert, le point peut être validé avec

Ð

Voir :

https://qfield.org/docs/fr/fieldwork/digitize.html https://qfield.org/docs/fr/fieldwork/gps.html

La récupération des éléments levés se fait par le transfert des couches ; ici : connexion par câble à un ordinateur ou transfert depuis le téléphone par e-mail.